

FICHE TECHNIQUE

INDICATEUR TA pour colorimétrie

Ref : 81109

Pour 1 litre :

- Dissoudre 1,5 g bleu de thymol water soluble
- Ajouter 32,4 g NaOH 0,1 N
- 50 mL glycérine
- Ajuster à 1 litre avec H₂O

Ajuster à pH 7 par HCl 0,1 N